

### SEGMENTO: FREIOS

CÓDIGO NAKATA	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	CÓDIGO OE	CÓDIGO FREMAX	CÓDIGO HIPPER FREIO
NKF 8185	Cubo de Roda	GENERAL MOTORS - S10 / Trailblazer / Trailblazer - 01/2012 12/2016 - Sem ABS - 4x2 / 4x4 - 2.4 / 2.5 / 2.8 / 3.6 Com rolamento - 6 Furos - Dianteiro - Direito / Esquerdo	94770366	FWB0835	HFCD21E
NKF 8186	Cubo de Roda	GENERAL MOTORS - S10 / Trailblazer / Trailblazer - 01/2017 12/2019 - Com ABS - 4x2 - 2.5 / 2.8 / 3.6 Com rolamento 6 Furos - Dianteiro - Direito / Esquerdo	52088409	FWB0848	HFCD21F
NKF 8187	Cubo de Roda	GENERAL MOTORS - S10 / Trailblazer / Trailblazer - 01/2017 12/2019 - Com ABS - 4x4 - 2.5 / 2.8 Com rolamento 33 Dentes 6 Furos - Dianteiro - Direito / Esquerdo	52081087	FWB0849	HFCD21G

### SEGMENTO: METAL-BORRACHA

CÓDIGO NAKATA	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	CÓDIGO OE	CÓDIGO SAMPEL	CÓDIGO AXIOS	CÓDIGO MOBENSANI
NB22048	Coxim do Amortecedor	FORD - Escort - 01/1997 - 12/2002 - Zetec Com rolamento - Dianteiro - Direito / Esquerdo	95AB3K155AD	2711B	5225401	288A
NB37022	Coxim do Motor	HONDA - Fit - 01/2003 - 12/2013 - Manual Dianteiro - Central	50840SAA003	8324	-	9306
NB36047	Coxim do Motor	RENAULT - Mégane - 01/2007 - 12/2013 1.6 16V - Traseiro - Direito	8200103263	-	-	9122

### SEGMENTO: SUSPENSÃO E DIREÇÃO

CÓDIGO NAKATA	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	CÓDIGO OE	CÓDIGO GRAZZIMETAL	CÓDIGO COFAP	CÓDIGO SAMPEL
HG 41198	Amortecedor Pressurizado HG	KIA MOTORS - Sorento - 06/2010 - 09/2015 Dianteiro - Direito	546602P700	-	-	-
HG 41199	Amortecedor Pressurizado HG	KIA MOTORS - Sorento - 06/2010 - 09/2015 Dianteiro - Esquerdo	546502P700	-	-	-
HG 41200	Amortecedor Pressurizado HG	KIA MOTORS - Sorento - 06/2010 - 09/2015 Traseiro	553102P100 553102P300	-	-	-

### SEGMENTO: SUSPENSÃO E DIREÇÃO

CÓDIGO NAKATA	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	CÓDIGO OE	CÓDIGO GRAZZIMETAL	CÓDIGO COFAP	CÓDIGO SAMPEL
NBJ8003DP	Bandeja de Suspensão	HYUNDAI - HR - 01/2004 - 12/2019 Com buchas com batente / com pivô Dianteiro Inferior - Direito	545404F000	HY9036C	-	-
NBJ8003EP	Bandeja de Suspensão	HYUNDAI - HR - 01/2004 - 12/2019 Com buchas com batente / com pivô Dianteiro Inferior - Esquerdo	545104F000	HY9035C	-	-
NBJ9009D	Bandeja de Suspensão	MITSUBISHI - L 200 / Pajero - 01/2001 - 12/2016 Dakar / Full / Triton Com buchas / sem batente sem pivô - Dianteiro Inferior - Direito	4013A087 4013A330 MR496795	MT17042B	BJC39004M	-
NBJ9009E	Bandeja de Suspensão	MITSUBISHI - L 200 / Pajero - 01/2001 - 12/2016 Dakar / Full / Triton Com buchas / sem batente sem pivô - Dianteiro Inferior - Esquerdo	4013A088 4013A329 MR496796	MT17041B	BJC39005M	-
NK0255	Kit de Amortecedor Parcial	FORD - EcoSport - 01/2013 - 12/2019 Traseiro Direito / Esquerdo	-	-	-	SK255S

### SEGMENTO: TRANSMISSÃO

CÓDIGO NAKATA	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	CÓDIGO OE	CÓDIGO VETOR
NJH24-Y900	Junta Fixa	HYUNDAI - ix35 / Tucson - 01/2012 - 12/2014 - Manual com ABS - 4x4 - 2.0 Veículo com motor D4HA - 25 dentes int. 30 dentes ext. - Roda - Dianteiro - Direito / Esquerdo	-	-
NJH25-S200	Junta Fixa	HYUNDAI - ix35 / Tucson - 01/2010 - 12/2014 - Automático com ABS - 4x2 / 4x4 - 2.0 Veículo com motor G4KD/G4KF G4KH - 24 dentes int. / 27 dentes ext. - Roda - Dianteiro Direito / Esquerdo	-	-
NKJ234D	Kit de Reparo da Junta Homocinética	KIA MOTORS - Sephia - 01/1993 - 12/2000 - Manual Câmbio Direito / Esquerdo	-	-

### SEGMENTO: TRANSMISSÃO

CÓDIGO NAKATA	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	CÓDIGO OE	CÓDIGO VETOR
NKJ306D	Kit de Reparo da Junta Homocinética	HYUNDAI - HB20 - 01/2013 - 12/2018 - Manual - 1.0 12V Câmbio - Direito / Esquerdo	-	-
NKJ309D	Kit de Reparo da Junta Homocinética	HYUNDAI / KIA MOTORS - Sportage / Tucson - 01/2002 12/2009 - Automático - 2.7 Câmbio - Direito / Esquerdo	-	-
NKJ222D	Kit de Reparo da Junta Homocinética	PEUGEOT - 306 / 405 - 01/1992 - 12/2001 - Manual 1.6 / 1.8 Câmbio - Direito / Esquerdo	-	-
NKJ224D	Kit de Reparo da Junta Homocinética	CITROËN / PEUGEOT - 307 / 405 / Partner / Xsara / ZX - 01/1992 12/2010 - Manual - 1.6 / 1.8 / 2.0 Câmbio - Direito / Esquerdo	-	-
NKJ278D	Kit de Reparo da Junta Homocinética	CITROËN - C3 - 01/2004 - 12/2012 - Manual - 1.6 Câmbio - Direito / Esquerdo	-	-
NKJ211D	Kit de Reparo da Junta Homocinética	HONDA - Accord / Civic / CR-V - 01/1993 - 12/2011 - Automático Manual - 2.0 Todos - Câmbio - Direito / Esquerdo	-	-
NKJ226D	Kit de Reparo da Junta Homocinética	HONDA - Civic / Fit - 01/2004 - 12/2015 - Automático Manual - 1.4 / 1.5 / 1.8 Câmbio - Direito / Esquerdo	-	-
NKJ256D	Kit de Reparo da Junta Homocinética	TOYOTA - Hilux - 01/2005 - 12/2016 - Automático / Manual 2.5 Turbo / 3.0 Turbo Câmbio - Direito / Esquerdo	-	-
NJH24-900S	Semieixo Homocinético	HYUNDAI - ix35 / Tucson - 01/2012 - 12/2014 - Manual com ABS - 4x4 - 2.0 Veículo com motor D4HA - 30 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 1004 mm Dianteiro - Direito / Esquerdo	-	VT9564

### SEGMENTO: TRANSMISSÃO

CÓDIGO NAKATA	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	CÓDIGO OE	CÓDIGO VETOR
NJH25-200S	Semieixo Homocinético	HYUNDAI - ix35 / Tucson - 01/2010 - 12/2014 - Automático com ABS - 4x2 / 4x4 - 2.0 Veículo com motor G4KD/G4KF/G4KH 27 dentes lado roda/ 27 dentes lado câmbio - comp. 700 mm Dianteiro - Direito / Esquerdo	-	VT9565
NJH24-900T	Tripeça	HYUNDAI - ix35 / Tucson - 01/2010 - 12/2014 - Automático Manual - 2.0 Veículo com motor D4HA/G4KD/G4KF/G4KH 24 dentes - elo 37,1 mm - Câmbio - Dianteiro - Direito / Esquerdo	-	-
NJH24-900D	Tulipa	HYUNDAI - ix35 / Tucson - 01/2012 - 12/2014 - Manual - 4x4 2.0 Veículo com motor D4HA - 27 dentes - Câmbio - Dianteiro Direito / Esquerdo	-	-
NJH25-200D	Tulipa	HYUNDAI - ix35 / Tucson - 01/2010 - 12/2014 - Automático 4x2 / 4x4 - 2.0 Veículo com motor G4KD/G4KF/G4KH 27 dentes - Câmbio - Dianteiro - Direito / Esquerdo	-	-